

Technische-Daten


Hersteller • Fahrzeugtyp • Farbe:	BMW • 320d • orientblau-met.
abgel. KM-Stand. • EZ • Antriebsart:	96.933 km • EZ: 10.04 • DIESELMOTOR
Motor • Gew (Leer/Ges.):	110 kW / 1995 ccm / 4 Zyl • 1490 kg / 1915 kg
Sitze • Aufbauart • Türen:	5-sitzer • LIMOUSINE • 4-türig
Reifen-Größe Sommer:	205/55 R16 91V
Reifen-Profiltiefe:	VL: 4 mm / VR: 4 mm / HL: 4 mm / HR: 4 mm
Amtl. Kennzeichen • Fzg. Ident-Nr.:	BB-VE 392 • WBAAS71030KU76754
Sonstiges:	Scheckheft vorhanden, Innenfarbe: grau Letzte Inspektion am 27.11.2006 bei 65.181 km Anzahl Schlüssel: 3, Radio-Code-Karte: vorhanden

Ausstattung / Sonderausstattung

Abgasrückführung, Airbag,Fahrer und Beifahrer, Airbag: 2 Seitenairbags vorne, Airbag: Kopfairbags, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Drehzahlmesser, Dynam.-Stabi.-Control (DSC)+Traktionsko., Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Grundausstattung, Grundausstattung Sicherheitsausstattung, Interieurleisten: Graphit, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Kopfstützen (5) vorne und hinten, Lenksäule: mechanisch einstellbar, Polsterung: Stoff Jacquard, Räder: Stahl 7 J x 16 mit 205/55 R 16, Servolenkung, Sitz: Fahrer-/Beifahrer höhenverstellbar, Stoßfänger u. Schwellenverkl. in Wagenf., Wärmeschutzglas grün, rundum, Wegfahrsicherung elektronisch codiert, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung, Zweistufige Bremsleuchte, Airbag: 2 Seitenairbags hinten, Armauflage vorn klappbar, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer, Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf, Frontscheibe mit Grünkeil, Fensterheber elektrisch hinten, Klimaautomatik m. AUC u. Aktivkohlefilter, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Leder, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Nebelscheinwerfer, Radio: BMW Business RDS, Radiozubehör: CD-Laufwerk, Skisack

Unabhängige Sachverständigen Feststellung

Hierbei handelt es sich um kein technisches Funktionsprotokoll bzw. -gutachten.



Die Bremsklötze vorne sind verschlissen !

<i>Feststellungs-Ort</i>	<i>-Typ</i>	<i>-Bezeichnung</i>
Seitenwand HL	Lack	Delle

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 20.11.2007

Bremen, 20.11.2007

Unterschrift:



Expertise

S40701237



Feststellungs-

Ort: Motorhaube
Typ: Lack
Bez: nachlackiert

Feststellungs-

Ort: Nebelscheinwerfer R
Typ: Anbauteil
Bez: gebrochen/erneuern

Feststellungs-

Ort: Seitenwand HL
Typ: Lack
Bez: Delle

Besichtigungsort, -datum: Bockel, 20.11.2007

Bremen, 20.11.2007

DEKRA Automobil GmbH
Standardisierte und unabhängige Fahrzeugbewertung der DEKRA Automobil GmbH, NL-0412 Bremen

Unterschrift:

